



Instrukcja techniczna, stan 04.11.2011

KÖSTER Betomor® Betonspachtel

Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1360/01/2011.

Zaprawa do wyrównywania powierzchni oraz wypełniania ubytków w betonie

Właściwości

Zaprawa KÖSTER Betomor® Betonspachtel jest modyfikowaną dodatkami uszlachetniającymi zaprawą wyrównującą do wygładzania i filcowania powierzchni betonowych, w tym również betonów licowych. Zaprawa wiąże bez skurczu, jest także wodoszczelny. Produkt posiada Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1073/01/2006.

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)	> 20 N/mm ²
Czas wykorzystania świeżej zaprawy	ok. 45 min.
Minimalna temperatura stosowania	+5°C

Zastosowanie

Zaprawa KÖSTER Betomor® Betonspachtel nadaje się do wypełniania rys skurczowych, raków lub ubytków w betonowych elementach prefabrykowanych oraz do wypełniania ubytków w betonie licowym, ścianach i posadzkach. Zaprawa KÖSTER Betomor® Betonspachtel jest stosowana również jako szpachla do elementów betonowych, jastrychów i tynków.

Podłoże

Podłoże musi być nośne, wolne od kurzu, oleju, tłuszczu i luźnych, odspojonych części. Podłoże należy lekko zwilżyć przed użyciem zaprawy. Silnie chłonne podłoża przygotować przez zagruntowanie preparatem KÖSTER Polysil® TG 500. Po wyschnięciu preparatu gruntującego – po 2 godzinach – można nakładać zaprawę KÖSTER Betomor® Betonspachtel.

Sposób wykonania

Sucha zaprawę KÖSTER Betomor® Betonspachtel należy mieszać z wodą, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Na worek 25 kg suchej zaprawy należy dodać ok. 7 l wody zarobowej. Nie mieszać więcej szpachli niż można wyrobić w ciągu 30 min. Maksymalny czas wykorzystania świeżej zaprawy wynosi ok. 45 min. Zaprawa KÖSTER Betomor® Betonspachtel nakładana jest packą lub szpachlą w jednym cyklu roboczym. Po rozpoczęciu wiązania powierzchnię poddać obróbce przy pomocy pacy z filcem lub packi styropianowej. Grubość warstwy: 0÷5 mm.

Zużycie

Ok. 1,7 kg/m² na 1 mm grubości.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

Opakowania

Worek 25 kg

Przechowywanie

Materiał przechowywać w suchych pomieszczeniach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach – do 6 miesięcy.

Środki ostrożności

Nosić okulary ochronne i rękawice ochronne.

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Nasza odpowiedzialność ogranicza się do jakości produktu zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

KOESTER Polska Sp. z o.o.
31-670 Kraków; ul. Powstańców 127 lok. 14
tel. 012/ 411 49 94; fax 012/ 413 09 63
www.koester.pl; e-mail: info@koester.pl