



KÖSTER KB-Pox IN

Instrukcja techniczna IN 231

Data: 2020-11-17

- Patent na znak handlowy "KB-POX" nr 395 06 702

- Raport z badań MPA Braunschweig (1200/625/17) z dnia 9.05.2017 Badanie żywicy epoksydowej KÖSTER KB-Pox IN wg DIN EN 1504-5

Dwuskładnikowa, epoksydowa żywica iniekcyjna do siłowego zespalania rys

 0761	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 17 IN 231 EN 1504-5:2004 Iniekcje elementów budowlanych w celu siłowego zespolenia rys, pustek i szczelin w betonie U(F1)(W1)(1/2)(8/30)(1)
Przyczepność Skurcz objętościowy Lepkość Temperatura zeszklenia Iniektowalność w suchy materiał Iniektowalność w niesuchym materiale Trwałość (kompatybilność z betonem) Działanie korodujące Uwalnianie substancji niebezpiecznych	> 2,0 MPa < 3% 175 mPa.s > 40 °C Klasa iniektowalności: 0,1 Klasa iniektowalności: 0,1 Kohezyjne zerwanie w betonie nie ma działania korodującego Zgodnie z punktem 5.4, normy EN 1504-5

Właściwości

KÖSTER KB-Pox IN jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową iniekcyjną żywicą epoksydową o niskiej lepkości. Produkt nie zawiera wypełniaczy i zmiekczaczy, przez co ograniczone jest zjawisko sedymentacji na dnie opakowania. Żywica iniekcyjna KÖSTER KB-Pox IN odznacza się wysoką przyczepnością do betonu, kamienia, elementów murowanych oraz stali. Żywica dzięki bardzo wysokiej zdolności penetracji trwale uszczelnia i łączy rysy oraz pęknięcia, a także wzmacnia strukturę materiałów budowlanych. KÖSTER KB-Pox IN spełnia wymagania niskiej emisyjności zgodnie z wytycznymi AgBB dla klasy A+.

Dane techniczne

Czas otwarty (wg EN ISO 9514)	ok. 45 Min. (+ 20 °C, ilość: 100 g)
Temperatura aplikacji	min. + 8 °C
Idealna temperatura aplikacji	+ 15 °C
Gęstość po zmieszaniu składników (DIN 53479)	ok. 1,0 g / cm ³
Lepkość po zmieszaniu (ISO 2555)	ok. 170 mPa.s (+ 23 °C)
Wytężalność na ściskanie (po 7 dniach)	> 80 N / mm ²
Przyczepność (Beton C50/60, suchy)	> 4 N / mm ²
Przyczepność (Beton C50/60, wilgotny)	> 2 N / mm ²
Kolor	żółto-pomarańczowy (składnik B)
Proporcje mieszania (wagowo)	3,14 : 1 (A : B)
Proporcje mieszania (obj.)	2,8 : 1 (A : B)

Zastosowanie

Żywica iniekcyjna KÖSTER KB-Pox IN jest stosowana bez wstępnej iniekcji do zamykania suchych oraz zawilgoconych rys i pęknięć, szczelin oraz ubytków i pustek w betonie. KÖSTER KB-Pox IN jest stosowana w przypadku, gdzie brzegi rysy lub nierównych elementów konstrukcji muszą być połączone strukturalnie. Żywica może być podawana metodą iniekcji ciśnieniowej lub poprzez nasączenie rys (zalewanie).

Podłoże

Podłoże może być suche lub lekko zawilgocone, wolne od luźnych części, zaoyleń, zatluszczeń i innych zanieczyszczeń. W przypadku obecności wody w rysie należy ją usunąć przed przystąpieniem do iniekcji.

Sposób wykonania

Mieszanie składników:

Obydwa składniki A i B (przechowywane w temperaturze pokojowej) należy przemieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Połączyć komponenty A i B w odpowiednich proporcjach i wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej konsystencji, bez smug. Użycie mieszadła do żywicy (koszykowego) pozwoli uniknąć napowietrzenia materiału. W celu uniknięcia błędów podczas przygotowywania żywicy, materiał przelać do czystego naczynia i przemieszać ponownie.

Iniekcja ciśnieniowa rys

Rozmieszczenie pakierów iniekcyjnych zależy jest od szerokości i przebiegu rysy. Średnica otworu zależy jest od stosowanego pakera iniekcyjnego. Otwory powinny być wiercone naprzemiennie do rysy, w odstępach maksymalnie 15 cm.

W przypadku drobnych rys, rozstaw otworów powinien być mniejszy. Otwory należy wiercić pod kątem ok. 45° do rysy. Żywicę należy wykorzystać natychmiast po wymieszaniu składników, przed upłynięciem czasu otwartego (ok. 45 minut). Żywicę wtłaczać przy użyciu jednokomponentowej pompy iniekcyjnej, np. KÖSTER 1K. Ryse przed wykonaniem iniekcji należy zamknąć za pomocą zaprawy szybkowiążącej KÖSTER KB-Fix 5. Iniekcję prowadzi się od dołu do góry. Po utwardzeniu żywicy należy zdemonstrować pakery, a otwory zamknąć zaprawą KÖSTER KB-Fix 5.

Wypełnienie rys w elementach poziomych

Żywica iniekcyjna KÖSTER KB-Pox IN może być stosowana również do wypełniania rys poprzez nasączenie. Do tego celu przeznaczone są 1 kg opakowania kombi z tworzywa sztucznego. Składnik B należy wlać do pojemnika ze składnikiem A, zamknąć pojemnik i następnie intensywnie potrząsać pojemnikiem przez ok. 30 sek. w celu wymieszania składników. Po wymieszaniu składników należy nakręcić stożkową końcówkę na pojemnik i żywicę można aplikować bezpośrednio w poziome rysy.

Zużycie

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl

ok. 1 kg / l pustej przestrzeni

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić za pomocą preparatu KÖSTER Universal Reiniger.

Opakowania

IN 231 001	zestaw 1 kg
IN 231 006	zestaw 6 kg

Przechowywanie

Materiał przechowywać w temperaturze od +10 °C do + 30 °C w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Materiał może być przechowywany 12 miesięcy. Za utylizację pustych opakowań odpowiedzialny jest końcowy użytkownik. Utylizacja pustych opakowań powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

Środki ostrożności

Nosić okulary ochronne i rękawice ochronne. Podczas prowadzenia prac iniekcyjnych należy zabezpieczyć otoczenie przed wypływaniem żywicy iniekcyjnej poprzez pakery, otwory lub ze ścian w wyniku wtłaczania żywicy pod ciśnieniem. Podczas iniekcji nie stać bezpośrednio przed pakierem.

Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, instrukcją techniczną oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inne uwagi

Na skutek zmiany temperatury mogą wystąpić zmiany w lepkości i utwardzaniu się materiału. W czasie wykonywania robót należy obowiązkowo stosować się do zaleceń instrukcji technicznej produktu. Niższe temperatury wpływają na obniżenie szybkości wiązania produktu, wyższe temperatury i większe ilości materiału przyspieszają proces wiązania produktu.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER KB-FIX 5	Art. nr C 515 015
KÖSTER Reparaturmörtel R4	Art. nr C 536
KÖSTER CT 910	Art. nr CT 910
KÖSTER IN 1	Art. nr IN 110
KÖSTER IN 7 Spienialna żywica iniekcyjna	Art. nr IN 270
KÖSTER Superpacker 13 mm x 115 mm	Art. nr IN 915 001
KÖSTER Paker jednodniowy	Art. nr IN 922 001
KÖSTER Pompa iniekcyjna 1K	Art. nr IN 929 001
KÖSTER Pompa ręczna bez manometru	Art. nr IN 953 001
KÖSTER Pompa ręczna z manometrem	Art. nr IN 953 002
KÖSTER Universal Reiniger	Art. nr X 910 010

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl